



## Schwertfall Führung austauschen VARIANTA 65; K4

Das Schwertfall mit dem Röhrrchen funktioniert über viele Jahre ohne Beanstandung. Falls jedoch nicht mit wasserfestem Fett geschmiert wird, kann das Schwertfallröhrrchen durchgescheuert werden und es tritt Wasser ein.

Etwa 10cm neben dem hinteren Rand der vorderen Bilgenöffnung geht das Schwertfall-Röhrrchen durch die Kielsohle. Bis dorthin muß der Kajütboden nach hinten geöffnet werden. Wie weit er nach vorn geöffnet werden muß, ist recht unterschiedlich. Es hängt davon ab, wieviel Verguß- und Befestigungsmaterial bei der Herstellung aufgebracht wurde. Üblicherweise liegt das Lenzloch etwa in der Mitte der notwendigen Öffnung.

Nach dem Öffnen legt man das Schwertfall-Röhrrchen mit einem Stecheisen frei. Dabei ist Vorsicht angebracht, damit das Röhrrchen nicht beschädigt wird. Das Röhrrchen muß soweit freigelegt werden, daß es auch aus der Durchführung am Kielboden herausgezogen werden kann.

Nun muß alles sorgfältig gereinigt werden und anschließend mit 50er Schmirgelpapier angeschliffen werden.

Dann kann das neue Röhrrchen wieder mit Epoxi-Kleber im Kielboden eingeklebt werden. Achten Sie darauf, daß kein Kleber an das Schwertfall gerät.

### Zubehör:

19598	Nautolex-Belag teakwood nicht mehr lieferbar 680 X 1550mm
19597	Pattex Kraftkleber 0,25kg
10561	Inspektionsdeckel d=102mm
11253	GFK Entfetter
11229	Epoxi Kleber 130 gramm
11249	Seewasserbeständiges Fett 100 gramm
10541	Schwertfall mit Tauvorläufer
12071	Set Verschraubung für Schwertfall
11027	Schwertbolzen Kiel
17330	Hülse für Schwertbolzen
19599	Röhrrchen für Schwertfall, nicht gebogen


Sämtliche Daten sind unverbindlich. Irrtum vorbehalten.

[INFO Schwertfall](#)





## Schwertfall Führung austauschen VARIANTA 65; K4



d-marina-team GmbH