

## Technische Information (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)

Nr.10633



marina-team GmbH  
Am Voßberg 21  
23758 Oldenburg i.H.  
Tel.:04361 507800  
Fax: 04361 5078018  
[info@marina-team.de](mailto:info@marina-team.de)  
[www.marina-team.de](http://www.marina-team.de)

- |    |       |   |   |
|----|-------|---|---|
| 4x | 11602 | <a href="#">Relingsstütze in AISI 316; 460mm für 2 Durchzüge</a>                        |    |
| 4x | 14097 | Unterlegscheibe breit   |      |
| 8x | 20355 | <a href="#">Schäkel für Seereling, mit Inbus-Bolzen</a>                                 |     |
| 1x | 11446 | <a href="#">Kunststoffdichtscheibe-Sicherung weiß M16</a>                               |    |
| 4x | 10267 | Sechskantschraube M10 x 50  |     |
| 4x | 15854 | Unterlegscheibe schmal  |     |
| 2x | 16883 | <a href="#">Relingsdurchzug oben mit Spanner,Material: 4mm V2A-Draht weiß ummantelt</a> |  |
| 2x | 16884 | <a href="#">Relingsdurchzug unten mit Spanner Material: 4mm V2A-Draht</a>               |  |

Montageorte für VA65:  
ca. 2970mm vom Bug  
ca. 2050mm vom Heck  
ca. 1520mm Abstand zwischen den Stützen

