

## Technische Information (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)

### Nr. 12185 Bugkorb

Type:410; gebaut 1986 bis 1988

Die Mittelstütze wird immer mit einer Überlänge geliefert da sie am Vorstagsbeschlag angeschweißt ist, kann diese nur vor Ort repariert werden.



marina-team GmbH

[info@marina-team.de](mailto:info@marina-team.de)

[www.marina-team.de](http://www.marina-team.de)



Ausführung 1 mit Ring ✓



Ausführung 2 mit Dreiecksklasche

