



Nur bei einigen Schiffen wurden dünnwandige Buchsen eingesetzt. Lieferbar sind nur die verstärkten Buchsen, d.h. der Ausschnitt an Deck muss ca.1mm vergrößert werden.