

Technische Information (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)

Nr. 17866 die Rollensicherung erfolgt nicht mehr mit O-Ringen



d-marina-team GmbH
www.marina-team.de



305

inkl.

4x 14094 Unterlegscheibe breit 5,3 X 15

8x 15853 Unterlegscheibe schmal 5,3 X 10

4x 14398 Sechskantschraube M5x10

INFO

evtl. zusätzlich Bestellen:

2x 10294 Rollen (VE:2 Stück)

1x 10536 Loctite zur Schraubensicherung